

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/382940777>

# تقييم نوعية المياه الجوفية لأغراض الشرب والزراعة في المنطقة المحيطة بمكب القمامة بسيدي السايح- طرابلس ليبيا

Article · June 2017

CITATIONS

0

READS

3

1 author:



Khairi Mohamed Alamari  
Libyan Academy

17 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

## تقييم نوعية المياه الجوفية لغرض الشرب والزراعة في المنطقة المحيطة بمكب القمامة بسيدي السائح، طرابلس، ليبيا

عبد الرزاق مصباح الصادق عبدالعزيز<sup>١</sup>، خيرى محمد العماري<sup>٢\*</sup>، عمر محمد ابوبكر<sup>٣</sup>

<sup>١</sup> قسم التربة والمياه، كلية الزراعة، جامعة طرابلس، ليبيا

<sup>٢</sup> قسم العلوم والهندسة البيئية، الأكاديمية الليبية، ليبيا

<sup>٣</sup> الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، سوق الخميس، ليبيا

**المخلص:** أجريت هذه الدراسة بمنطقة سيدي السائح (مكب القمامة)، حيث تم أخذ عدد ١٤ عينة من الآبار الموجود في المنطقة، وشملت التحاليل درجة التوصيل الكهربائي (EC) والأملاح الكلية الذائبة (TDS) وتركيز الرقم الهيدروجيني (pH) والكاتيونات ( $Na^+$ ,  $Ca^{+2}$ ,  $K^+$ ) والأيونات ( $Mg^{+2}$ ) والأيونات ( $Cl^-$ ,  $HCO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $NO_3^-$ ) أيضاً تم حساب نسبة إدمصاص الصوديوم (SAR) ونسبة إدمصاص الصوديوم المعدلة (adj - SAR) وكربونات الصوديوم المتبقية (RSC)، وبعض العناصر الثقيلة وهي (Cr, Cd, Pb, Fe, Cu, Zn, and Ni) كذلك تم الكشف عن بكتيريا القولون الكلية (*Total coliform*) وبكتيريا القولون الغائطية (*Faecal coliform*) والتي منها بكتيريا *Escherichia coli*. وظهرت نتائج التحاليل ان هناك ارتفاع في قيمة الاملاح الذائبة الكلية (TDS) في معظم العينات، حيث تجاوزت اعلى قيمة ١.٤٥٠ ملجم/لتر. وكانت نتائج تحاليل العناصر الثقيلة دون الحد المسموح به في مياه الشرب ماعدا في بشرين فقط سجلت ارتفاعات أكثر من الحد المسموح به في مياه الشرب وهما في البئر رقم (١) زادت فيه تركيزات عنصر الكاديوم والرصاص وسجلت التركيزات ٠.٠٠٧٤ ملجم/لتر و ٠.٠٢٢ ملجم/لتر على التوالي عن الحد المسموح به في مياه الشرب والبئر رقم (١٤) وسجل فيه تركيز الرصاص ارتفاع عن الحد المسموح به وفقاً للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب وهي ٠.٠٢٦ ملجم/لتر. كما أعطت عينات الآبار نتائج مقبولة من الناحية الميكروبية فتعتبر صالحة للشرب من ذلك حسب المواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب. أما من ناحية ملائمتها للزراعة تبعاً لتصنيف الملوحة الأمريكي فجميع عينات مياهها وقعت ضمن النوع C3-S1 (مياه عالية الملوحة - منخفضة في تركيز الصوديوم) وأن استعمال هذا النوع من المياه يسبب مشكلة في الفلاحة في بعض الترب إلا إذا أخذت احتياطات معينة عند استعمالها في تلك الأراضي.

**كلمات دالة:** جودة المياه الجوفية، المخلفات، الملوحة، المعادن الثقيلة

### مقدمة

تعتبر منطقة سيدي السائح ضمن المناطق المعتمدة اعتماداً شبه كلياً على المياه الجوفية في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، حيث أن حفر آبار المياه الجوفية بالمنطقة يشكل مصدراً رئيسياً لتوفير كامل احتياجات هذه المنطقة وهي بالتالي قابلة للتناقص والنضوب والتلوث. وعليه يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل وتدار بحكمه وحسن تصرف على أسس علمية صحيحة وسليمة حتى لا تستنزف في فترة وجيزة أو يسيئ إستعمالها أو يتم تلوثها فيتحول استغلالها خطراً على البيئة في هذه المنطقة بصورة عامة وعلى السكان بصورة خاصة. يوجد مكب القمامة بهذه المنطقة الزراعية ذات التربة الخفيفة الهشة والمفككة الرملية القوام والتي لا تحتفظ بالرطوبة الأمر الذي جعلها تستغل وعلى نطاق واسع في توفير المادة الأساسية في البناء من خلال ما يعرف محلياً بمقاطع الرمل المنتشرة بشكل عشوائي بهذه المنطقة في إنتاج الرمل الداخل في صناعة الخرسانة المسلحة وتصنيع مواد البناء وما إلى ذلك من أعمال المعمار المختلفة. هذه المنطقة نتيجة لقربها من المناطق المستهدفة بالاستثمار ومشاريع البنية التحتية المختلفة أدى إلى تجريف تربة هذه المنطقة المحيطة بالمكب بشكل عشوائي دون مراعاة لمعايير وأسس السلامة المهنية بهذا الخصوص مما جعلها منطقة مجرّفة ويسهل من تسرب الملوثات للمياه الجوفية بالمنطقة خصوصاً وأن معدلات الرش للمياه بهذه المنطقة ذات قيمة عالية جداً بسبب طبيعة التربة بها، ناهيك عن استهداف هذه المنطقة الحيوية في المخطط العام لمدينة طرابلس كممنطقة صناعية نظراً لقربها وموقعها الجغرافي المتميز بالنسبة للعاصمة، فمكب القمامة الرئيسي لمدينة طرابلس والمعروف باسم مكب سيدي السائح يمتد على مساحة حوالي ٨٠ هكتار ويقع بمنطقة سيدي السائح جنوب شرق مدينة طرابلس ويبعد عنها مسافة حوالي ٤٢ كيلومتر ويتوسط منطقة سكنية، زراعية، صناعية. يستوعب المكب القمامة والنفايات من جميع مناطق مدينة طرابلس ويستقبل يومياً ما يقارب من ٥٠٠ طن من مختلف أنواع النفايات والمكب يعمل على تجميع وطمر النفايات بدون أي نوع من عمليات المعالجة أو إعادة التدوير لأي مواد داخلية إليه. الأمر الذي

يترتب عليه بأن تكون هذه القمامة مصدراً لتواجد العديد من الحشرات والقوارض وأنواع عديدة من الحيوانات الشاردة حيث يعتبر المكب بيئة مثالية لنمو هذه الكائنات وتكاثرها نتيجة لوجود جميع مصادر التغذية لمعيشتها.

### أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:-

- ١- معرفة تأثير بعض الملوثات الموجودة بمنطقة الدراسة وتقييم جودة المياه الجوفية بها من الناحية الكيميائية والجرثومية ومعرفة صلاحية استخدام هذه المياه للأغراض الحضرية والري.
- ٢- مقارنة نتائج التحاليل وجودة المياه بالمنطقة بالمواصفات القياسية الوطنية ومواصفات منظمتي الصحة العالمية لمياه الشرب والأغذية والزراعة لمياه الري.
- ٣- تحديد مدى تأثير الآبار بالمنطقة وعلى مسافات متفاوتة بالملوثات الموجودة بمنطقة الدراسة، وتقديم بعض المقترحات للتقليل من خطر هذه الملوثات.

### منطقة الدراسة

تم اختيار منطقة سيدي السائح للدراسة والبحث نتيجة لاحتوائها على مصدر قد يساهم في تلوث المياه الجوفية بهذه المنطقة متمثلاً في وجود مكب القمامة حيث أن هذه المنطقة لم تحظ بدراسة الباحثين في السابق عليه تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة للدراسة والبحث، ويقع مكب القمامة في الجزء الشمالي من منطقة سيدي السائح الواقعة في جنوب شرق مدينة طرابلس وتبعد عنها مسافة حوالي ٤٢ كيلو متر كما هو موضح في الشكل رقم (١)، ويتوسط مكب القمامة منطقة سكنية، زراعية، صناعية، ويستوعب المكب القمامة والنفايات من جميع مناطق مدينة طرابلس وتقدر مساحته بحوالي ٨٠ هكتار وقد تم إنشائها منذ حوالي ١٥ سنة ويجوار مجموعة من المجمعات السكنية والصناعية والمزارع المنتجة، ونظراً لعدم توفر أي دراسات سابقة عن هذا الموقع فقد تضمنت الدراسة إيجاد معرفة تأثيره على المياه الجوفية بهذه المنطقة.

\*Corresponding author e-mail: khkh742000@yahoo.com



شكل (1) يوضح عدد مواقع ابار الدراسة للمنطقة المحيطة بمكب سيدي السائح (١٤ بئر)  
المصدر: GoogleEarth.Com

الصناعية والخدمية الأخرى الموجودة بمنطقة الدراسة، ولغرض إجراء التحاليل المختلفة لعينات المياه تم أخذ ثلاثة عينات من كل بئر في قنينات زجاجية مغطاة ومعقمة مختلفة الأحجام وفقاً للطرق العلمية المتبعة بالخصوص (Rump and Krist, 1992)، القنينة الأولى ذات حجم اللتر والنصف لغرض تقدير العناصر الرئيسية، والثانية حجمها لتر ونصف أيضاً لغرض تقدير العناصر الدقيقة الثقيلة مع إضافة حامض النيتريك بمعدل واحد مليلتر، وذلك حتى يتسنى لنا التقدير لفترة أطول، والثالثة حجمها ٠.٥ لتر لغرض التحليل الجرثومي، وتم إجراء جميع هذه التحاليل بمعامل المدينة للاستشارات الفنية، بمدينة طرابلس.

#### النتائج والمناقشة

##### أولاً: التحاليل الكيميائية

تم إجراء بعض التحاليل التي اشتملت على قياس درجة التوصيل الكهربائي (EC) والأملاح الكلية الذائبة (TDS) والرقم الهيدروجيني (pH) وكذلك إجراء بعض التحاليل الكيميائية للعناصر الرئيسية والتي تضمنت تقدير كلاً من الكاتيونات، والتي تتمثل في الصوديوم ( $Na^+$ )، والبوتاسيوم ( $K^+$ )، والكالسيوم ( $Ca^{+2}$ )، والمغنيسيوم ( $Mg^{+2}$ )، العسر الكلي (T.H) والأنيونات، المتمثلة في الكلوريد ( $Cl^-$ )، والبيكربونات ( $HCO_3^-$ )، والكبريتات ( $SO_4^{-2}$ )، والنترات ( $NO_3^-$ )، وكانت النتائج المتحصل عليها على النحو التالي:

##### الأملاح الكلية الذائبة (TDS)

تظهر النتائج الواردة في الجدول (١) أن قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) للأبار الواقعة جنوب مكب القمامة أعلى قيم في الأملاح الكلية الذائبة (TDS) من الأبار الواقعة شمال المكب، وبصفة عامة يتضح من النتائج المتحصل عليها أن هناك زيادة في قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) في معظم العينات، حيث تجاوزت أعلى قيمة الـ ١٤٥٠ مليجرام/لتر في البئر رقم (١٤). يعزى تلك النتيجة لأن معدلات السحب من هذه الأبار أعلى من معدلات التغذية نتيجة لاختراق هذه الأبار لطبقات الخزان الجوفي السطحي ونضوب مياهه وتعرضه للملوحة، وقد بدأ مؤشر إستنزاف الخزان الجوفي السطحي بشكل ملحوظ حيث دلت بعض القراءات المسجلة إلى إن هبوط مستوى الماء الجوفي الساكن بهذا الخزان قد بدأت تظهر كنتيجة لإستمرار السحب المفرط في المياه من الخزانات الجوفية، وخاصة السطحية منها على طول امتداد الشريط الساحلي. وبناء على ذلك حدث تقدم لجبهة المياه المالحة من البحر لتعويض الفاقد من المياه الجوفية العذبة مسبباً في ما يعرف بظاهرة زحف مياه البحر باتجاه اليابسة، حيث تجاوزت ملوحة مياه الأبار للمعايير المحددة دولياً لمياه الشرب والري وذلك من خلال ما أوضحته العديد من الدراسات السابقة حول هذه الخزانات الجوفية.

##### الوضع المائي في منطقة الدراسة

تتواجد المياه الجوفية بهذه المنطقة في مجموعة من الخزانات الجوفية منها ما هو متجدد ويتغذى بتغذية مباشرة من مياه الأمطار التي تهطل على السهول مباشرة ويتسرب جزء منها إلى الخزان الجوفي السطحي، ومنها الخزانات الجوفية غير المتجددة وهي عبارة عن مياه محفوظة في الخزانات الجوفية العميقة الحاملة للمياه منذ زمن بعيد، وتتكون المنطقة من ثلاثة خزانات جوفية رئيسية وهي: الخزان الأول المعروف بإسم خزان العصر الرباعي الميوسيني والذي يعتبر من الخزانات الجوفية السطحية أو الخزان الجوفي الحر التابع لصخور العصر الرباعي الميوسين والذي يتكوّن من الرمل والحجر الرملي مع تداخلات من الحجر الجيري، أما الخزان الثاني يسمى الخزان الجوفي الأوسط المعروف بإسم خزان أبو شيبية ويعتبر من أهم الخزانات الجوفية بالمنطقة ويستغل على نطاق واسع لتغطية أغلب الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة بالمنطقة، ويتكون هذا الخزان من طبقات سميكة من الحجر الرملي مع تداخلات من الطين والغرين ويتواجد على عمق يتراوح ما بين الـ ١٠٠ إلى ١٤٠ متر تحت سطح الأرض وتتراوح إنتاجية الآبار المحفورة فيه ما بين الـ ٢٠ إلى ٤٠ متر مكعب/الساعة، وملوحة هذه المياه تتراوح فيما بين ٢,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠ مليجرام/لتر وقد تتجاوز الـ ٣,٠٠٠ مليجرام/لتر في بعض المناطق مع إرتفاع كبير في تركيز أيون الكبريتات، ويتراوح عمق مستوى الماء الساكن في الآبار المحفورة بهذا الحوض ما بين الـ ٩٠ إلى ١٢٠ متر تحت سطح الأرض، أخذين في الاعتبار أن السمك المشبع لهذا الخزان يقل تدريجياً نتيجة الهبوط الحاد في مناسيب المياه بهذا الحوض، وأخيراً الخزان الثالث، وهو الخزان الجوفي السطحي (العزيرية)، حيث يتكون هذا الخزان من طبقات من الحجر الجيري الدولوميتي مع تداخلات من الطين ويتراوح سمك هذا الخزان ما بين ١٦٠ إلى ٢١٠ متر ومستوى الماء الساكن به ما بين ٧٠ إلى ١٠٠ متر تحت سطح الأرض، وتتراوح إنتاجية الآبار المحفورة فيهما بين ١٥ إلى ٣٠ متر مكعب/الساعة، وتعتمد هذه الإنتاجية على كثرة التشققات الموجودة في التكوين المكوّن لهذا الخزان (سالم والعرقوبي، ٢٠١٤).

##### الطرائق والمواد


تم في هذه الدراسة تجميع أربع عشر عينة ممثلة لمياه الآبار بمنطقة الدراسة، والمحفورة على أعماق مختلفة، وقد جمعت العينات على مسافات متفاوتة حول مصدر التلوث، كما هو موضح من خلال الشكل السابق، وتم تحديد مواقع أخذ العينات بدقة باستخدام جهاز تحديد الإحداثيات الأرضية (GPS)، لقد تم في هذه الدراسة، إجراء التحاليل المختلفة لعدد ١٤ عينة مياه مأخوذة من آبار مياه تقع على مسافات متفاوتة داخل منطقة الدراسة مستخدماً برنامج (Surfer software)، ومحفورة على أعماق مختلفة تتراوح فيما بين الـ ٧٠ إلى ٢١٠ متر، وتستخدم لمختلف الأغراض، سواء للشرب أو للري أو للأغراض

جدول (١): بيين نتائج التحاليل الكيميائية للعناصر الرئيسية

Well No.	Depth of Well (m)	Usage	Easting m	Northing m	pH	T.H (mg/l)	EC ds/m	TDS Calc mg/l	Ca <sup>++</sup> mg/l	Mg <sup>++</sup> mg/l	Na <sup>+</sup> (mg/l)	K <sup>+</sup> (mg/l)	Cl <sup>-</sup> mg/l	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	SAR Calc %	adj - SAR %	RSC meq/l
1	185	Irr&Dri	13°19'58.92"	32°35'8.04"	6.99	680	2.11	1365	131	85	165	7.0	162	278	569	4.13	2.69	8.88	-9.04
2	200	Irr&Dri	13°20'16.92"	32°35'26.40"	7.15	690	2.07	1319	137	97	142	7.4	157	417	437	4.5	2.35	7.76	-6.96
3	200	Irr&Dri	13°20'51.30"	32°35'19.08"	7.00	715	2.06	1391	129	95	165	7.8	185	371	470	3.5	2.68	8.84	-8.22
4	189	Irr&Dri	13°21'43.83"	32°35'22.38"	7.01	690	2.12	1378	112	98	165	9.0	162	412	472	4.1	2.73	9.01	-7.04
5	200	Irr&Dri	13°21'4.56"	32°35'56.88"	7.25	608	1.72	1336	96	89	120	7.0	143	301	400	6.0	2.11	6.75	-7.22
6	200	Irr&Dri	13°21'55.86"	32°36'5.64"	7.06	475	1.65	1025	99	55	135	6.4	134	325	330	5.4	2.69	9.47	-4.18
7	140	Irr&Dri	13°19'54.78"	32°35'54.25"	6.95	710	2.14	1413	137	101	179	7.0	166	420	480	5.12	2.80	9.24	-7.32
8	180	Irr&Dri	13°19'34.50"	32°36'11.86"	7.03	581	1.83	1212	76	94	169	7.4	83	343	514	3.5	2.04	10.0 3	-6.0
9	150	Irr&Dri	13°19'11.28"	32°36'59.04"	7.12	524	1.70	1154	114	57	169	7.0	120	338	409	5.0	2.20	7.04	-4.94.
10	204	Irr&Dri	13°19'41.10"	32°36'49.92"	7.18	445	1.32	909	78	60	120	6.0	92	278	310	7.3	2.47	7.90	-4.33
11	210	Irr&Dri	13°19'48.00"	32°37'11.70"	7.68	376	1.16	783	23	77	105	5.1	74	255	263	11	2.35	6.58	-3.34
12	160	Irr&Dri	13°19'57.00"	32°37'21.48"	7.42	342	1.01	625	53	50	90	5.1	65	278	192	9.0	2.11	5.91	-2.28
13	70	Irr&Dri	13°20'59.64"	32°37'11.94"	7.35	285	0.86	582	53	36	75	5.0	65	209	213	6.12	1.93	5.02	-2.28
14	200	Irr&Dri	13°22'6.41"	32°37'29.29"	7.18	760	2.24	1468	144	96	165	10	231	348	496	1.62	2.60	8.58	-9.5
المواصفة					8.5- 6.5	500		1000	200	150	200	40	250	200	250	45			.


التوصيل الكهربائي (EC)

الدراسات السابقة حول الخزانات الجوفية بهذه المنطقة بالإضافة لاحتواء المكب على مواد ومياه صرف صحي ذات تراكيزات عالية من الأملاح والتي تذوب وتختلط مع مياه الأمطار وتصل إلى المياه الجوفية وتسبب في زيادة ملوحتها، إضافة إلى ذلك قرب المنطقة من شاطئ البحر والذي قد يعرضها لاحتمالية تداخل مياه البحر في حالة زيادة معدلات السحب مسبباً بذلك الزيادة العالية في قيم التوصيل الكهربائي كدليل على زيادة تركيز الأملاح بها.



شكل (٣): توزيع قيم أيون الصوديوم (ملجم/لتر)  
Easting

من النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٢) نلاحظ أن قيم التوصيل الكهربائي (EC) للأبار الواقعة جنوب مكب القمامة أعلى قيم في التوصيل الكهربائي من الأبار الواقعة شمال المكب، حيث أن هذه القيم متفاوتة ففي البئر رقم (١٤) سجلت أعلى قيمة حيث وصلت إلى 2.25 ds/m بينما سجلت أقل قيمة في البئر (١٣) حيث وصلت إلى 0.862 ds/m. وربما يرجع السبب في ارتفاع قيم EC في بعض الأبار إلى أن معدلات السحب من هذه الأبار أعلى من معدلات التغذية وبالتالي فهو يتوافق مع العديد من




شكل (٢): توزيع قيم التوصيل الكهربائي (ملجم/لتر)  
Easting

عنصر الصوديوم الذائب وقد يكون مصدر الصوديوم من مناطق متداخلة قريبة من منطقة المكب تعرضت لتداخل مياه البحر.

#### البوتاسيوم (K<sup>+</sup>)

توضح النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٤) أن قيم أيون البوتاسيوم (K<sup>+</sup>) تأخذ شكلاً ثابتاً في اتجاه واحد، فهي تتركز في شمال المكب وتزيد تركيزاً كلما وصلنا للمكب وأيضاً بجنوبه، وهذه القيم جميعها لم تصل بعد الحد الغير مسموح به وفقاً للمواصفات القياسية لمياه الشرب والرّي، وقد يفسر هذا التوزيع المنتظم لعنصر البوتاسيوم بكمية ونوعية الأسمدة المستخدمة في تسميد المزارع بهذه المنطقة وبنوعية مادة الأصل المتكونة منها التربة ومحتواها من أيون البوتاسيوم.




شكل (٥): توزيع قيم أيون الكالسيوم (ملجم / لتر)  
Easting

#### المغنيسيوم (Mg<sup>2+</sup>)

تشير النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٦) أن قيم توزيع أيون المغنيسيوم للأبار الواقعة جنوب المكب أعلى من الأبار الواقعة شماله، وعند مقارنة نتائج تحليل هذا الأيون تبين أن هناك زيادة في تركيز المغنيسيوم في بعض العينات حيث سجلت أكثر من ١٠٠ ملجرام/لتر في البئر (٧)، وأن مختلف هذه القيم لا تزال ضمن الحدود المسموح بها لتركيز هذا العنصر في مياه الشرب وفقاً للمواصفات القياسية.

#### الصوديوم (Na<sup>+</sup>)


تشير النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٣) أن قيم توزيع أيون الصوديوم (Na<sup>+</sup>) تزداد بقيم متفاوتة في المنطقة، حيث أن الأبار الواقعة في شمال مكب القمامة أقل قيم في تركيز أيون الصوديوم من الأبار التي تقع في جنوبه، وأن مختلف هذه القيم لا زالت ضمن الحدود المسموح بها لتركيز هذا العنصر في مياه الشرب وفقاً للمواصفات القياسية، وتفسر الزيادة في تركيز أيون الصوديوم في نقص الأبار في جنوب الموقع ربما لوجود تراكيزات عالية من الأملاح في المكب والتي تتسرب إلى المياه الجوفية بفعل النوبان بواسطة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي التي تلقى في المكب والمحتوية على تراكيزات عالية من



شكل (٤): توزيع قيم أيون البوتاسيوم (ملجم/لتر)  
Easting

#### الكالسيوم (Ca<sup>2+</sup>)

تدل النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٥) أن قيم الكالسيوم (Ca<sup>2+</sup>) تزداد في الأبار القريبة من المكب وتقل كلما ابتعدنا عن المكب، وعند مقارنة نتائج هذه التحاليل تبين أن هناك زيادة في تركيز أيون الكالسيوم في معظم الأبار، حيث زاد تركيزه في البئر (١٤) عن الـ ١٤٠ ملجرام/لتر، ويفسر ظهور الزيادة في تراكيزات الكالسيوم إلى قرب المنطقة من شاطئ البحر وكذلك إلى ما يحتويه المكب من مخلفات المصانع والمباني المحتوية على تراكيزات عالية من أيون الكالسيوم.



شكل (٦): توزيع قيم أيون المغنيسيوم (ملجم/لتر)


بناء ذات تركيزات عالية من الايونات المكونة للعسر الكلي ترمى في مكب القمامة،

#### الكلوريد (Cl<sup>-</sup>)


تظهر النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٧) أن قيم أيون الكلوريد (Cl<sup>-</sup>) في الغالب للأبار الواقعة شمال المكب أعلى من قيم الكلوريد في الأبار الواقعة جنوب مكب القمامة، وعند مقارنة نتائج هذه التحاليل أتضح أن تركيز الكلوريد قد زاد في بعض الأبار فتجاوز تركيزه الـ ٢٣٠ ملجرام/لتر في البئر رقم (١٤)، وتفسر هذه الزيادة نتيجة لاحتواء المكب على مواد ذات تركيزات عالية من الأملاح المحتوية على ايون الكلوريد والتي يزيد تسربها إلى المياه الجوفية بفعل الذوبان بواسطة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المحتوية على كميات عالية من الكلوريد الذائب التي تلقى أيضاً في المكب زيارة ميدانية، وقرب المنطقة من البحر الذي يحتوي على تركيزات عالية جداً من أيون الكلوريد مما يدعو إلى الخوف من حدوث ظاهرة تداخل مياه البحر.

#### العسر الكلي (T.H)

تظهر النتائج الواردة في الجدول (١) أن قيم العسر الكلي (T.H) لمعظم أبار منطقة الدراسة مرتفعة، حيث تزداد هذه القيم كلما اقتربنا من مكب القمامة، وبصفة عامة يتضح من النتائج المتحصل عليها أن هناك زيادة في قيم العسر الكلي (T.H) في معظم العينات، حيث تجاوزت أعلى قيمة الـ 750 ملجرام/لتر في البئر رقم (١٤)، وأن معظم قيم العسر الكلي (T.H) في مياه الأبار المدروسة قد تجاوزت الحدود المسموح بها في مياه الشرب والري وهي ٥٠٠ ملجرام/لتر وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية لمياه الشرب والري. وقد أظهرت هذه النتائج تطابق مع الدراسات الخاصة بالارتفاع في تركيز العسر الكلي في أبار المياه المحفورة في المناطق القريبة من مكبات القمامة كما تبين من خلال دراسة كلا من (Husain and khan, 1989) و (أبومدين، ١٩٩٩)، وقد تفسر الزيادة في تركيز العسر الكلي إلى وجوده في صورة مواد صناعية ومواد



شكل (٨): توزيع قيم أيون البيكربونات (ملجم/لتر)




شكل (٧): توزيع قيم أيون الكلوريد (ملجم/لتر)

#### الكبريتات (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)


تفيد النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٩) أن قيم توزيع ايون الكبريتات (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) مرتفعة بهذه المنطقة حيث يزيد تركيزها كلما اقتربنا من مكب القمامة، وتأخذ شكلاً منتظم حيث نجد تركيز الكبريتات يزيد في الجهة الجنوبية الغربية من المكب ويتناقص في الجهة الشمالية لمكب القمامة، وبصفة عامة يتضح من خلال النتائج المتحصل عليها أن تركيز أيون الكبريتات قد تخطى حاجز الـ ٥٥٠ ملجرام/لتر في بعض الأبار، وأن معظم تراكيز هذا الأيون في مياه الأبار المدروسة قد تجاوزت الحدود المسموح بها في مياه الشرب والري وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية لمياه الشرب والري، وقد أظهرت هذه النتائج تطابق مع الدراسات الخاصة بالارتفاع في تراكيز هذا الأيون في أبار المياه المحفورة في المناطق القريبة من مكبات القمامة كما تبين من خلال دراسة كلا من (Husain and khan, 1989) و (أبومدين، ١٩٩٩)، وقد تفسر الزيادة في تركيز هذا الأيون إلى وجوده في صورة مواد صناعية ومواد بناء ذات تركيزات عالية من هذا الأيون وتلقى في مكب القمامة.

#### البيكربونات (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>)

تفيد النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (٨) أن قيم توزيع ايون البيكربونات (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) مرتفعة جداً بهذه المنطقة حيث يزيد تركيزها كلما اقتربنا من مكب القمامة، وتأخذ شكلاً منتظم حيث نجد تركيز البيكربونات يزيد في الجهة الجنوبية من المكب ويتناقص في الجهة الشمالية لمكب القمامة، وبصفة عامة يتضح من خلال النتائج المتحصل عليها أن تركيز البيكربونات قد تخطى حاجز الـ ٤١٠ ملجرام/لتر في بعض الأبار، وأن جميع تراكيز هذا الأيون في مياه الأبار المدروسة قد تجاوزت الحدود المسموح بها في مياه الشرب والري وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية لمياه الشرب والري، وقد أظهرت هذه النتائج تطابق مع الدراسات الخاصة بالارتفاع في تركيز هذا الأيون في أبار المياه المحفورة في المناطق القريبة من مكبات القمامة كما تبين من خلال دراسة كلا من (Husain and khan, 1989) و (أبومدين، ١٩٩٩)، وقد تفسر الزيادة في تركيز هذا الأيون إلى وجوده في صورة مواد صناعية ومواد بناء ذات تركيزات عالية من هذا الأيون وتلقى في مكب القمامة.



شكل (١٠): توزيع قيم أيون النترات (ملجم/لتر)



شكل (٩): توزيع قيم أيون الكبريتات (ملجم/لتر)

الأقصى المسموح به في مياه الشرب وفقاً للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب، حيث كان بعضها أقل من مستوى قياس الجهاز أي لم تسجل أي قراءة. وقد سجلت في بئرين فقط ارتفاعات أكثر من الحد المسموح به في مياه الشرب وهما البئر رقم (١) بمنطقة مكب القمامة فقد زاد فيه نسبة عنصر الكاديوم عن الحد المسموح به وهي ٠.٠٠٣ ملليجرام/لتر فكانت نتيجة التحليل ٠.٠٠٤٧ ملليجرام/لتر، وزاد فيه نسبة عنصر الرصاص عن الحد المسموح به وهي ٠.٠٢ ملليجرام/لتر، فكانت نتيجة التحليل ٠.٠٢٢ ملليجرام/لتر وفي البئر رقم (١٤) سجل فيه تركيز الرصاص الـ ٠.٠٢٦ ملليجرام/لتر، ونتائج هذه التحاليل موضحة في الجدول رقم (٢).

#### النترات ( $NO_3^-$ )

نلاحظ من خلال النتائج الواردة في الجدول (١) والشكل (١٠) أن قيم تركيز أيون النترات ( $NO_3^-$ ) جميعها لم يتجاوز الحدود المسموح بها في مياه الشرب، وهي قيم مقبولة حسب المواصفات القياسية لمياه الشرب.

#### العناصر الثقيلة

تم تقدير الحديد (Fe) والكاديوم (Cd) والخاصين (Zn) والنحاس (Cu) والكروم (Cr) والرصاص (Pb) لكامل منطقة الدراسة، وكانت نتائج تحاليل هذه العناصر في جميع المناطق لم تصل إلى الحد

#### جدول (٢): نتائج التحاليل الكيميائية للعناصر الثقيلة

Well no	Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Fe
	mg/l					
١	٠.٠٠٣	٠.٠٢٢	٠.٠٠٤٧	٠.٣٥٦١	٠.٠٤٣٦	٠.٠٥٦٤
٢	٠.٠٠٤	٠.٠١٦	٠.٠٠١٣	٠.١٢٣٨	٠.٠٥١٧	٠.٠٣٠٥
٣	٠.٠٠١	٠.٠١٧	٠.٠٠٠٨	٠.٠٥٥٢	٠.٠٢٢٦	٠.٢٥٦٤
٤	٠.٠٠٢	٠.٠١٧	٠.٠٠٠٥	٠.٠٤٠٠	٠.٠٠٨٠	٠.٠١١٧
٥	٠.٠٠١	٠.٠١٦	٠.٠٠٠١	٠.٤٥٣٣	٠.٠٠١٧	٠.٠٣٢٩
٦	٠.٠٠٤	٠.٠١٧	٠.٠٠٠٩	٠.٠٥٣٣	٠.٠٠٤٨	٠.٠٠٤٧
٧	٠.٠٠٢	٠.٠١١	٠.٠٠٠٧	٠.٠٦٢٨	٠.٠٠٨٠	٠.٠٠٢٣
٨	٠.٠٠٣	٠.٠١٣	٠.٠٠٠٧	٠.٢٣٢٣	٠.٠٠٤٨	٠.٠٠٧٠
٩	٠.٠٠٤	٠.٠١٥	٠.٠٠٠١	٠.١٩٠٤	٠.٠٠٤٨	٠.٠٥٤١
١٠	٠.٠٠١	٠.٠١٤	٠.٠٠٠٤	٠.١٠٠٩	٠.٠٠٣٢	٠.٠٨٤٧
١١	٠.٠٠٢	٠.٠١٣	٠.٠٠٠١	٠.٠٨٠٠	٠.٠٠٣٢	٠.٠١٦٤
١٢	٠.٠٠١	٠.٠١٢	٠.٠٠٠١	٠.٠٤٧٦	٠.٠٠٣٢	٠.٠٠٢٣
١٣	٠.٠٠٤	٠.٠١٢	٠.٠٠٠٢	٠.٠٣٠٤	٠.٠٠٨٠	٠.٠٠٧٠
١٤	٠.٠٠٢	٠.٠٢٦	٠.٠٠٠٢	٠.٠٦٢٨	٠.٠٠٨٠	٠.٠٠٧٠
المواصفه الليبية	٠.٠٥	٠.٠٢	٠.٠٠٣	٣.٠	١.٠	٠.٣

خطر وجود هذا المكب أو استحداث المنشآت الصناعية الأخرى بهذه المنطقة قائم ويهدد تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة، وكذلك بسبب الزحف العمراني الذي بدأ يزحف باتجاه هذه المنطقة وما يرافقه من رمي لمخلفات الصرف الصحي في بيارات وبرك لا تراعى ولا تتوفر فيها الشروط الصحية بالرغم من أن التصنيف العمراني السابق لهذه المنطقة يقع ضمن المخططات الزراعية للدولة.

**ثانياً: التحاليل الميكروبية:**  
تظهر النتائج الواردة بالجدول رقم (٣) أن عينات الآبار أعطت نتائج مقبولة من الناحية الجرثومية فتعتبر صالحة من الناحية الميكروبية وذلك حسب المواصفات القياسية لمياه الشرب حيث نستنتج من ذلك أن آبار المياه بهذه المنطقة تتسم بالعمق فهي لم تتعرض بعد للتلوث الميكروبي بسبب وجود هذا المكب القريب من هذه الآبار، ولكن يبقى

**جدول (٣):** يوضح نتائج التحاليل البكتيرية

Well No	Fecal coliform (E. Col) c.f.u /100 ml	Total coliform c.f.u /100 ml	Total count of bacteria c.f.u / ml
١	٠.٠٠	٠.٠٠	٨
٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٢
٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٢
٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٢
٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢
٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٤
٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢
٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠
٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٤
١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤
١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠
١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٤
١٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٢
١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٤

الموصفة	0.0 c.f.u /100ml	3 c.f.u /100 ml	500 c.f.u ml
---------	------------------	-----------------	--------------

**تقييم كفاءة استخدام المياه للري بمنطقة الدراسة**

**تأثير البيكربونات**

تؤثر البيكربونات على التربة والنبات بطرق مختلفة، لذلك تعتبر أحد عوامل التركيب الكيميائي لمياه الري الداخلة في تقييم نوعية مياه الري حيث أن وجود تراكيز عالية من هذه الأيونات في مياه الري تؤدي إلى ترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم في التربة، وبالتالي تؤثر في نسبة إدمصاص الصوديوم ولقد اقترح مصطلح لتقييم نوعية مياه الري من ناحية محتواها من الكربونات والبيكربونات وقد أطلق عليه كربونات الصوديوم المتبقية، (Residual Sodium Carbonate) ويرمز له (RSC) كمعيار لتقييم نوعية مياه الري (نسيم، ٢٠٠٧).

والذي يساوي:

$$RSC = (CO_3 + HCO_3) - (Ca + Mg) \text{ meq/L}$$

وعند تطبيق هذا المعيار على آبار منطقة الدراسة، وجد أن قيمة RSC والموضحة في الجدول رقم (١) جميعها ذات قيم سالبة وهذا يعني أن تركيز  $Ca^{+2}$  و  $Mg^{+2}$  أعلى من تركيز  $CO_3^{-1}$  و  $HCO_3^{-1}$  أي لا توجد بيكربونات متبقية في جميع عينات المياه.

**تصنيف المياه للري**

لتصنيف المياه للري هناك عدة معايير ومؤشرات تستخدم لغرض الحصول على أنواع معينة من مياه الري تختلف من ناحية النوعية والتي تعكس لنا مدى صلاحية هذه المياه لأغراض الري، وبالفعل فقد اقترحت عدة أنظمة ومخططات لتصنيف مياه الري سيتم استخدام أهمها في هذا المجال.

**تصنيف مياه الري حسب مختبر الملوحة الأمريكي**

اقترح هذا النظام في بداية الخمسينات من قبل مختبر الملوحة الأمريكي (U.S Salinity Laboratory Staff, 1954) ويعتبر من أكثر الأنظمة استعمالاً في العالم حتى الآن حيث يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار المؤشرين الأساسيين لتقييم المياه وهما التركيز الكلي للأملاح (الملوحة) معياراً عنها بالتوصيل الكهربائي (EC) (بالميكروموز/سم) عند درجة حرارة ٢٥م° ونسبة الصوديوم المدمص (SAR) والنظام المقترح بين هاذين المؤشرين للحصول على مخطط يضم ١٦ نوع مختلف لمياه الري.

وبعد الحصول على قيمة التوصيل الكهربائي ونسبة إدمصاص الصوديوم لمياه الري عندئذٍ يمكن تحديد نوع المياه بواسطة مخطط



### المؤشرات المعتمدة في منظمة الأغذية والزراعة الدولية

لقد اعتمد في هذا الدليل أربعة مؤشرات أساسية لتقييم مياه الري وهي الملوحة والنفاذية والسمية ومشاكل أو تأثيرات أخرى، واستخدم في هذا الدليل أسلوب آخر لتقييم مدى تأثير هذه المؤشرات على التربة والنبات فتم تقسيم شدة الخطورة الناتجة من استخدام المياه المختلفة النوعية إلى ثلاثة أصناف وهي: لا توجد مشكلة، وزيادة في المشكلة ومشكلة حادة بدلاً من الرموز التي استخدمت في مخطط مختبر الملوحة الأمريكي.

ولقد تضمنت المقترحات الواردة ما يلي:

#### ١- ظروف استخدام المياه

قوام التربة مزيجية رملية - مزيجية طينية وتتصف بصرف داخلي جيد، أما بالنسبة للمناخ فيفترض أن يكون شبه جاف وكمية الأمطار السنوية قليلة كما يفترض أن يكون الماء الجوفي عميق وليس ضحل، إن استخدام المياه وفي مثل هذه الظروف يجب أن يحقق أعلى إنتاج للمحاصيل الزراعية خاصة في حالة (لا توجد مشكلة) وفي حالة (زيادة في المشكلة) ووجود احتمال (مشكلة حادة) فيجب استخدام محاصيل زراعية متحملة للملوحة من أجل الحصول على إنتاج مناسب.

٢- طريقة وتوقيت الري: يفترض عند استخدام معطيات الجدول (٤) أن تكون طريقة الري المستخدمة هي الري السطحي أو الري بالرش.

٣- امتصاص الماء: يفترض أن المحصول يستطيع امتصاص الرطوبة المتيسرة من منطقة الجذور حيثما تكون الرطوبة متوفرة ومتيسرة.

٤- درجة المشكلة: إن التقسيمات ذات العلاقة بدرجة المشكلة المذكورة في جدول دليل نوعية المياه (١٢) هي ذات حدود ليست حرجة جداً فإن التعبير بمقدار ١٠ إلى ٢٠% فوق أو أسفل دليل نوعية المياه مقبول.

وفيما يلي استعراض لتطبيق نظام دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتقييم نوعية مياه الري من حيث سمية أيون الصوديوم (نسبة ادمصاص الصوديوم المعدلة) على مياه الآبار بمنطقة الدراسة.

حيث أنه ومن خلال دراسة هذا المؤشر أتضح أن مياه كلاً من الآبار (١، ٢، ٣، ٥، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤) أنه هناك احتمال زيادة في المشكلة عند استخدام مياهها في الري، بينما هناك احتمال كبير في ظهور مشكلة حادة نتيجة استعمال مياه الآبار رقم (٤، ٦، ٧، ٨).

الجدول (٤): دليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتصنيف مياه الري على أساس (adj - SAR) ١٩٧٣م

درجة المشكلة			المؤشر
مشكلة حادة	زيادة مشكلة	لا توجد مشكلة	
أكثر من ٩	٣ - ٩	أقل من ٣	نسبة ادمصاص الصوديوم المعدلة (adj - SAR)

المصدر: (FAO / UNESCO . 1973)

#### الخلاصة

في هذه الدراسة كانت النتائج المتحصل عليها من تحليل ١٤ عينة من مياه الآبار المحفورة على أعماق مختلفة والتي تقع بالقرب من مكب القمامة بمنطقة سيدي السائح، حيث أظهرت التحاليل أن هناك زيادة في قيم الأملاح الكلية الذائبة (TDS) في معظم العينات، حيث تجاوزت أعلى قيمة الـ ١٤٥٠ ملليجرام/لتر في البئر رقم (١٤)، وذلك نتيجة لأن معدلات السحب من هذه الآبار أعلى من معدلات التغذية نتيجة لاختراق هذه الآبار لطبقات الخزان الجوفي السطحي ونضوب مياهه وتعرضه للملوحة. وقد بدأ مؤشر استنزاف الخزان الجوفي السطحي بشكل ملحوظ حيث دلت بعض القراءات المسجلة إلى إن هبوط مستوى الماء الجوفي الساكن بهذا الخزان قد بدأت تظهر كنتيجة لإستمرار السحب المفرط في المياه من الخزانات الجوفية، وخاصة السطحية منها على طول امتداد الشريط الساحلي مما سبب في حدوث تقدم لجبهة المياه المالحة من البحر لتعويض الفاقد من المياه الجوفية العذبة مسبباً في ما يعرف بظاهرة زحف مياه البحر باتجاه اليابسة، حيث تجاوزت ملوحة مياه الآبار للمعايير المحددة دولياً لمياه الشرب والري. ولذلك فإن معظم هذه الآبار غير ملائمة للشرب وذلك حسب المواصفات القياسية، أما من ناحية ملائمتها للزراعة تبعاً لتصنيف

الملوحة الأمريكي فجميع عينات مياهها وقعت ضمن النوع (C3-S1) (مياه عالية الملوحة - منخفضة في تركيز الصوديوم) وأن استعمال هذا النوع من المياه يسبب مشكلة في النفاذية في بعض الترب إلا إذا أخذت احتياطات معينة في استعمالها في تلك الأراضي، أما عند تصنيفها تبعاً لدليل منظمة الأغذية والزراعة الدولية من حيث سمية عنصر الصوديوم، فلا توجد أي مشكلة في استعمال بعضها وبعضها الآخر يواجه زيادة مشكلة. وكانت نتائج تحليل العناصر الثقيلة دون الحد المسموح به ما عدا في بئرين فقط سجلت ارتفاعات أكثر من الحد المسموح به في مياه الشرب وهما البئر رقم (١) زادت فيه تركيزات عنصر الكاديوم، والرصاص عن الحد المسموح به، وفي البئر رقم (١٤) سجل فيه تركيز الرصاص زيادة عن الحد المسموح به وفقاً للمواصفات القياسية للبيئية لمياه الشرب. كما أعطت عينات الآبار نتائج مقبولة من الناحية الميكروبية فتعتبر صالحة من الناحية الميكروبية وذلك حسب المواصفات القياسية لمياه الشرب. حيث نستنتج من ذلك أن آبار المياه بهذه المنطقة تتسم بالعمق فهي لم تتعرض بعد للتلوث الميكروبي بسبب وجود هذا المكب القريب من هذه الآبار، ولكن يبقى خطر وجود هذا المكب أو استحداث المنشآت الصناعية الأخرى بهذه المنطقة قائم ويهدد تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة.

## المراجع

- 1- الزبيدي، أحمد (١٩٨٩). ملوحة التربة، الأسس النظرية والتطبيق، جامعة بغداد، بيت الحكمة.
- 2- المواصفات القياسية الليبية رقم (٨٢) لمياه الشرب (٢٠١٣). المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- 3- سالم، عبدالله محمد والعرقوبي، سمية (٢٠١٤). الوضع الجيولوجي لمنطقة سيدي السائح\_ الهيئة العامة للمياه.
- 4- نسيم، ماهر جورج (٢٠٠٧). تحليل وتقويم جودة المياه، كلية الزراعة – سابا باشا - جامعة الإسكندرية (منشأة المعروف) بالإسكندرية.
- 5- أبو مدين، محمد محمد (١٩٩٩). دراسة ميدانية عن مدى تأثير بعض مصادر التلوث على جودة المياه الجوفية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم جامعة بنغازي.
- 6 – FAO (1973). Irrigation and drainage paper water quality for agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nation. ROME.
- 7- Husain, H. ode A. and R. Khan (1989). Impact of sanitary, Water Air and land fill on Ground Water Quality. Vol. 45 pp. 191.
- 8- Rump, Krist (1992). Laboratory Manual for the Examination of Water Waste Water and Soil. New York. Basel. Cambridge
- 9- U.S. Salinity Laboratory Staff (1954). Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soil. U. S . Depe. Agric. Handbook No. 60.

## التوصيات

- ١- الاستمرار في إجراء البحوث على تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة ومراقبة التغيرات التي قد تحدث في المياه الجوفية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من آثار المشكلة.
- ٢- استعمال الطرق العملية الحديثة والمناسبة في التخلص من القمامة والمواد الصلبة وتحديد الكيفية المناسبة لمعالجتها والاستفادة من الجزء الأكبر منها بإعادة تدويرها.
- ٣- مطالبة الجهات المسؤولة بتوفير شبكة لصرف المخلفات المنزلية السائلة بمنطقة الدراسة، وربطها بمحطة معالجة لهذه المياه، للاستفادة منها بدلاً أن تكون مصدراً للتلوث، مع ضرورة التركيز على مياه الصرف للمنشآت الصناعية وعدم التخلص منها في البيئة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والعمل على التخلص منها بصورة صحيحة ودراسة إمكانية الاستفادة منها مجدداً.
- ٤- الاهتمام بالتحاليل الكيميائية والميكروبية لعينات المياه التي يجب أن تجمع من الآبار المستغلة لأغراض الشرب والري دورياً، وملاحظة التغيرات التي تحدث لها، والاهتمام بتطهير مياه الشرب بها، وإيقاف تداخل مياه البحر بتنظيم عملية حفر الآبار والإقلال من انتشارها العشوائي.
- ٥- ضرورة الإسراع بتزويد منطقة الدراسة بالمياه المنقولة من أجل المساهمة في إحداث التوازن المائي في هذه المنطقة التي تؤكد المعلومات والدراسات المتوفرة إلى نضوب الموارد المائية بها وتداخل مياه البحر مما جعل المنطقة مهددة بأخطار تملح التربة.
- ٦- ضرورة تفعيل دور المصادر غير التقليدية وهي تحلية المياه والمياه المعالجة واعتبارها كبديل للمياه الجوفية حيث توجد مشاكل كمية أو نوعية في المصادر الجوفية وتعويض العجز المائي.

## Evaluation of the Quality of Ground Water for Drinking and Irrigation at Sidielsayeh Garbage Dump, Tripoli, Libya

Abdulaziz<sup>1</sup>, A. M.; K. M. Alamari<sup>2</sup> and O. M. Abobakr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Soil and Water Dept, Agriculture Faculty, Tripoli University – Libya.

<sup>2</sup> Environmental Science & Engineering Dept, Libyan Academy – Libya.

<sup>3</sup> General Company for Water and Sanitation, Souk AlKhamis, – Libya.

Received: 12/6/2017

**Abstract:** This study aimed to assess the quality of groundwater in the area surrounding Sidi Al-Saeh Landfills in south Tripoli, to determine the extent of groundwater validity of this region for human consumption in terms of chemical and germ sides as well as agricultural use, and to compare the obtained results with Libyan drinking water standard specifications for the year 2013 and specifications of Food and Agriculture Organization for irrigation water. In order to accomplish this work, 14 samples of existing wells in the region have been studied. The analyses included: Electrical Conductivity (EC), Total Dissolved Salts (TDS), PH, cations ( $K^+Mg^{+2}$ ,  $Ca^{+2}$ ,  $Na^+$ ), and anions ( $NO_3$ ,  $SO_4^{-2}$ ,  $HCO_3$ , and  $Cl$ ). Furthermore, the sodium adsorption ratio "SAR", adjusted sodium adsorption ratio "adj-SAR", remaining sodium carbonate "RSC" and some heavy micro-elements such as (Cu, Fe, Pb, Cd, Cr, Zn, and Ni) have been determined. Total coliform and faecal coliform "*Esherichia coli*" have been detected; the analyses result showed an increase in values of total dissolved salts "TDS" in the most samples, where the highest value exceeded 1450 mg/l. Analyzes result of heavy elements were less than the allowable limit in drinking water except two wells known maximum limit allowed in drinking water, namely well No. 1 where cadmium and lead concentrations were increased (0.074 mg/l) and (0.022 mg/l), respectively, for the favorable limit in drinking water. In the well No. 14, it is recorded a high lead concentration than the allowable limit in accordance with the Libyan Drinking Water standard specifications, which is 0.026 mg/l. Furthermore, the wells samples gave germ acceptable results, and then it is considered as potable water in germ side and according to the Libyan Drinking Water standard specifications. Regarding the suitability for the cultivation: upon American Salinity Classification, all water samples occurred within the species (S1-C3) (High salinity water sodium concentration reduced) and the use of this water type causes a problem of permeability in some soils, except certain precautions to be taken for use in such lands.

**Keywords:** Quality, ground water, garbage, dump, salinity, heavy metals